




武汉净源检测有限公司

检测报告

工程检测
检测报告



1. 报告
2. 报告
3. 对本
- 公司提出，
4. 若日
- 负责，不对
5. 未经
- 报告复印件应
6. 除客
- 的样品均不再
7. 本报

正

净 (监)

1.

任务
(受 华新)
测 黄 石 不
目 标 准 的 木
2. 进行 了 现

监 测
本 次 习
(1) 出
无 组 织
(2) 出
监 测 1
(3) 出
颗粒 应 物

测点编

Q1#

编号

Q2#

Q3#

Q4#

Q5#

Q6#

Q7#

Q8#

厂

码

码

码

码

武汉(监)

(4) 监测

监测分析

监测

无组织废气

3. 质量保证

- (1) 参与本
- (2) 本次
- (3) 本次
- (4) 本次
- (5) 样品
- (6) 实验
- (7) 监测

监测

技术规范

样品名称

(g/L)

4. 监测结果

无组织废气

排放


表 4.1 干组织废气排放监测结果一览表

监测点位	监测频次	颗粒物	非甲烷 总烃	臭气浓度	挥发性 有机物	气象参数 (8月22日)			
						温度	湿度	风速	风向
活性炭吸附装置	01:00	0.35	<100	0.000	0.000	28.5	75%	1.2	SE
	02:00	0.32	<100	0.000	0.000	28.2	76%	1.1	SE
	03:00	0.30	<100	0.000	0.000	28.0	77%	1.0	SE
	04:00	0.28	<100	0.000	0.000	27.8	78%	0.9	SE
	05:00	0.25	<100	0.000	0.000	27.5	79%	0.8	SE
喷漆房	01:00	0.45	<100	0.000	0.000	28.8	74%	1.3	SE
	02:00	0.42	<100	0.000	0.000	28.5	75%	1.2	SE
	03:00	0.40	<100	0.000	0.000	28.3	76%	1.1	SE
	04:00	0.38	<100	0.000	0.000	28.1	77%	1.0	SE
	05:00	0.35	<100	0.000	0.000	27.9	78%	0.9	SE
打磨区	01:00	0.55	<100	0.000	0.000	29.0	73%	1.4	SE
	02:00	0.52	<100	0.000	0.000	28.7	74%	1.3	SE
	03:00	0.50	<100	0.000	0.000	28.5	75%	1.2	SE
	04:00	0.48	<100	0.000	0.000	28.3	76%	1.1	SE
	05:00	0.45	<100	0.000	0.000	28.1	77%	1.0	SE
抛光区	01:00	0.65	<100	0.000	0.000	29.2	72%	1.5	SE
	02:00	0.62	<100	0.000	0.000	28.9	73%	1.4	SE
	03:00	0.60	<100	0.000	0.000	28.7	74%	1.3	SE
	04:00	0.58	<100	0.000	0.000	28.5	75%	1.2	SE
	05:00	0.55	<100	0.000	0.000	28.3	76%	1.1	SE

表 4-2 无组织废气排放监测结果一览表

[illegible]

康



5. 监测结果

监测结果

《GB 4915-2013》表 2 限值要求。

报告结束

2023-07-16

日期

2023-07-16

日期

2023-07-16

日期

2023-07-16

附件 1 监测点位示意图

