




221712059
500

武汉
监

项目名称：
监测类别：
委托单位：
报告日期：



1. 报告无本公司检测
2. 报告涂改、缺页、增
3. 对本检测报告若有异
- 公司提出，逾期不予受理。
4. 若由委托单位自送样
- 负责，不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准
- 报告复印件应由我公司加盖
6. 除客户特别声明并支
- 的样品均不再留样。
7. 本报告不得用于商业

本公司通
公司名称：
公司地址：

邮政编码：
电话：

1.

争（监）字
(2-23-1189)

测

场

任务来源

2.

受华新水泥（黄石）有限公司委托，负责该公司的废气监测工作。我公司按照《排污许可证申请与核发技术规范水泥制造》（GB 30485-2013）的要求，即组织相关技术人员于

监测内容

本次采样地点为黄石市阳新县富池镇袁家湾村

(1) 监测点位

无组织废气监测点位信息见表 2-1 及附图

(2) 监测频次

监测 1 天，每天 4 次。

(3) 监测项目

颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氨气

表 2-1 无组织废气监测

Q 编号	监测点位	监测项目
5#	码头风向 1#	颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氨气
6#	码头风向 2#	
7#	码头风向 3#	
8#	码头风向 4#	

(4) 监测分析方法、依据及仪器设备

监测分析方法、依据及仪器设备见表 2-2




表 4-1 无组织废气排放监测结果一览表

监测点位	监测频次	监测结果						气象参数（11月21日）			
		颗粒物 (mg/m ³)	非甲烷总烃 (mg/m ³)	臭气浓度 (无量纲)	硫化氢 (mg/m ³)	氨 (mg/m ³)	气温 (℃)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	
码头上风向 1#	第 1 次	0.202	0.84	<10	0.005	0.15	17.7	101.6	2.0	南	
	第 2 次	0.211	0.81	<10	0.006	0.16	19.8	101.5	2.0	南	
	第 3 次										

编制

冯思甜

宇核

12/11/2019

签发

Ergebnis

日期

7023-12-14

目次

2023-12-14

日期

2023-12-14

附件 监测点位分布图

