211712050104

武汉东西湖大道539厂号3号楼5层　027-83202688

湖北格润环测科技有限公司　武汉市东西湖区

手机扫描仪
图片转Word



二、本报告无三级审核及授权签字人签名无效；

三、未经本部分复制或未加盖骑缝章无效；

四、申请书内容与受检单位一致，一式二份。

产品名称：[illegible]

电话：027-82262688

手机扫描仪
图片转Word



手机扫描仪
图片转World

6.1 无组织废气检测结果（一）

检测点位	检测项目	检测结果（mg/m³）									
		第一次	第二次	第三次	第四次	最大值	标准限值	评价	第一次	第二次	第三次	第四次	最大值	标准限值	评价
厂界无风向监控点○1	氨	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	1.5	达标	0.15	0.17	0.07	0.13	0.17	1.5	达标
厂界上风向参照点○2		0.07	0.08	0.07	0.08				0.15	0.17	0.07	0.13			
厂界下风向监控点○3		0.97	0.58	0.55	0.77	0.97	1.5	达标	0.94	0.58	0.55	0.77	0.94	1.5	达标
厂界下风向监控点○4		0.97	0.58	0.55	0.77				0.94	0.58	0.55	0.77			
厂界无风向监控点○1	臭气浓度	<10	<10	<10	<10	<10	20	达标	<10	<10	<10	<10	<10	20	达标
厂界上风向参照点○2		<10	<10	<10	<10				<10	<10	<10	<10			
厂界下风向监控点○3		12	13	12	13	13	20	达标	13	12	13	12	13	20	达标
厂界下风向监控点○4		12	13	12	13				13	12	13	12			
厂界无风向监控点○1	硫化氢	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06	达标	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06	达标
厂界上风向参照点○2		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
厂界下风向监控点○3		0.012	0.012	0.012	0.011	0.012	0.06	达标	0.012	0.011	0.012	0.011	0.012	0.06	达标
厂界下风向监控点○4		0.012	0.012	0.011	0.012				0.012	0.011	0.012	0.011			
厂界无风向监控点○1	颗粒物	0.204	0.203	0.204	0.203	0.204	1.0	达标	0.202	0.198	0.202	0.198	0.202	1.0	达标
厂界上风向参照点○2		0.204	0.203	0.204	0.203				0.202	0.198	0.202	0.198			
厂界下风向监控点○3		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
厂界下风向监控点○4		/	/	/	/				/	/	/	/			

手机扫描仪
图片转Word



手机扫描仪
图片转World

附件：质控措施

表1 全程序空白检测结果统计表

监测项目	测定相对误差	允许相对误差	评价
总烃	-0.40	≤±10	合格
甲烷	-0.88	≤±10	合格
氨	-1.60%	≤±10%	合格
硫化氢	3.60%	≤±10%	合格

手机扫描仪
图片转Word

